

## WLAN-KONFIGURATION & INTERNETPROBLEME bei FRONIUS GEN24

- 1. Den Access Point durch Berühren des Sensors 1x öffnen → Kommunikations-LED: blinkt blau.
- Die Verbindung zum Wechselrichter in den Netzwerkeinstellungen herstellen (der Wechselrichter wird mit dem Namen "FRONIUS\_PILOT" und der Seriennummer des Gerätes angezeigt).
- Passwort: 12345678 eingeben und bestätigen. Unter Windows 10 muss davor <u>"Verbindung stattdessen unter</u> <u>Verwendung eines Netzwerksicherheitsschlüssel"</u> angeklickt werden.
- 4. (In der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse 192.168.250.181 eingeben und bestätigen.)
- 5. Das Techniker Passwort aus der Anlagendokumentation eingeben und auf der linken Seite des Browsers die drei Striche anklicken.
- Unter Kommunikation → Netzwerk → WLAN die verfügbaren Netzwerke suchen.
- 7. Das gewünschte WLAN-Netzwerk anklicken und Passwort eingeben. → Auswahl Speichern



(h.	FRONIUS_12345678 Gesichert			
	Geben Sie die auf dem Routeretikett angegebene PIN (üblicherweise achtstellig) ein.			
	Verbindung stattdessen unter Verwendung ein			
		Abbrechen		

## Videoanleitung:

https://www.youtube.com/watch?v=JD4BWw-JIK4

Ein Einfaches EIN/AUSSCHALTEN der Anlage nach der beschriebenen Reihenfolge kann das W-Lan des Wechselrichters wieder Starten.

Sollte dennoch keine Verbindung zum SolarWeb Bestehen kann man unter Kommunikation → Internet Service Diagnose die Verbindungen kontrollieren und Probleme eingrenzen.

## FAQ => Internet Service Diagnose - Fronius International GmbH

- Wenn die Statusanzeige ROT leuchtet, hat der Wechselrichter keine Verbindung zum Internet. Überprüfen sie, ob das WLAN im Haus ausgefallen ist oder ein Neues Internet verbaut worden ist (Wechselrichter muss neu konfiguriert werden). Sollte das WLAN ausgefallen sein Starten sie bitten den Wechselrichter Neu.
- Falls das Licht an Ihrem Wechselrichter BLAU leuchtet, ist die Serververbindung zwischen Wechselrichter und dem Solar.web Server verloren gegangen und der Wechselrichter findet den Zugangspunkt nicht mehr. Hier müssen Sie bitte einen Neustart beim Wechselrichter durchführen. Sollte das Problem nicht gelöst worden sein stellen sie die IP-Adresse des WR von dynamisch auf statisch oder probieren sie einen anderen Router. Bei Verwendung von FRITZ!Box-Produkten oder A1 Produkten muss der Internetzugang unbegrenzt und uneingeschränkt konfiguriert sein.



 In Fall der Verwendung einer Firewall f
ür ausgehende Verbindungen m
üssen die nachfolgenden Protokolle, Server-Adressen und Ports f
ür die erfolgreiche Daten
übertragung erlaubt sein:

Hostname	Ports	Zweck / Funktion	Protokoll
fronius-se-iot.azure-devices.net	8883	MQTT broker for device communication (downstream)	ТСР
fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net	8883, 443	MQTT broker for device communication (telemetry)	ТСР
sera-gen24.fronius.com	1194	Remote access	UDP
froniusseiot.blob.core.windows.net	443	File uploads (region west europe)	ТСР
provisioning.solarweb.com	443	Retrieval of connection information	ТСР
<u>cure-se.fronius.com</u>	443	Certificate update	ТСР
<u>0.time.fronius.com</u>	123	NTP time sync	TCP & UDP
Neu:			
device-fileuploads.solarweb.com	443	File upload request	ТСР
froniusseiotneprod.blob.core.windows.net	443	File uploads (region north europe)	ТСР
fronius-se-iot-ne.azure-devices.net	8883, 443	MQTT broker for device communication (region north europe)	ТСР
<u>fronius-se-iot-telemetry-ne.azure-</u> <u>devices.net</u>	8883, 443	MQTT broker for device communication (region north europe)	ТСР